



V D S Z S Z S z o l i d a r i t á s

1068 Budapest,
Benczúr u. 41.

Telefon: (1) 351-11-11

Fax: (1) 344-67-70

Levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Üzemi tel.+Fax: 01+13-29

Szolidaritás

1246/2010

MÁV ZRt. Pályafenntartási Alosztály
Bp. Észak

Dávid Géza
alosztályvezető

Budapest

Tisztelt Alosztályvezető Úr!

A 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet, és az ahhoz kapcsolódó iránymutatás az elsősorban hátsérülések kockázatával járó segédeszköz nélküli kézi tehermozgatás feltételeinek meghatározásakor úgy fogalmaz, hogy „A 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kp-ot **emelhet** és vihet.”

Hivatásszerűen vonóvezetékes váltókat kezelő tagjaink, és munkatársaink szubjektív megítélése alapján némelyik váltó átállításához a váltóállító **emeltyűn** kifejtendő erőszükséglet messze meghaladja ezt az értéket. A Nyugati pályaudvaron van olyan váltó, melyet csak ketten tudnak átállítani. Ez a napi rendszerességgel jelentkező extrém terhelés hosszú távon az ott dolgozók egészségét felőrli.

Levelemben szándékosan ragadtam ki az emeltyűn kifejtendő erőigényt, mert ismereteim szerint a bitosítóberendezési és a pályafenntartási szakszolgálat a jelenleg hatályos vezérigazgatói utasítás szerint nem ott, hanem az erőátviteli láncban kN – ban méri az értékeket.

Mindenféle mérési metodika ellenére viszonylag egyszerűen – tapasztalati úton is megállapítható egy –egy szolgálati helyen, hogy melyek azok a váltók melyek átállítása abnormális erőkifejtést igényel.

A Nyugati Pályaudvaron ilyenek az I toronyban : 7, 9, 11, 12, 16, 19.

II toronyban : 1, 2. számú váltók

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy váltó állítási erőszükségletét számos tényező befolyásolja, továbbá az ellenőrzés is két szakszolgálat között oszlik meg.

Ennek ellenére kérem a Tisztelt Alosztályvezető Urat, hogy az érintettek bevonásával szíveskedjék soron kívül megvizsgáltatni az említett váltók működését, és a lehetőségekhez mérten mindent megtenni azért, hogy az emeltyűn kifejtendő erőszükséglet az 50 kp-os határértéken belül maradjon.

Együttműködését és tájékoztatását a tett intézkedésekről előre is köszönöm.

Budapest, 2010-09-03

VDSZSZ Szolidaritás
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Üdvözlettel:

Oroszi Rudolf

munkavédelmi referens