



V D S z S z S z o l i d a r i t á s

1068 Budapest,
Benczúr u. 41.

Telefon: (1) 351-11-11

Fax: (1) 344-67-70

Levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Üzemi tel.+Fax: 01-13-29

Szolidaritás

120/2011.

MÁV ZRt. Vezérigazgatóság

Dr. Mosóczi László
vezérigazgató-helyettes

Budapest
Könyves Kálmán Krt. 54-60
1087.

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr!

Ferencváros forgalmi csomóponton tapasztalható térvilágítási problémákat - más egyebek mellett - először a 2010-09-06.-án kelt 252/2010 számú levelünkben jeleztük Önnek. A kapott válasz nem érintette a térvilágítással kapcsolatos észrevételeket.

2010-11-15.-én éjszaka a MÁV ZRt. munkatársainak részvételével műszeres megvilágítás mérést tartottunk az érintett területen. Ennek eredményét most nem ismételtem meg, mert a 2010-11-22.-én íródott 1709/2010 számú levelünkben már megtettük.

Az első megvilágítás-mérést követően a résztvevőkkel / IK KFT. , TEB, EBKO, Fc. Csomópont képviselői / abban maradtunk, hogy az IK KFT. szakembereinek karbantartó munkáját követően, - izzócsere, fonsoltisztítás, armatúra szabályozás – ismételt mérést tartunk. Eerre 2010 december 8.- án este került sor. A mért értékek sajnálatos módon nem javultak, az elegyrendezési területek jelentős részén nem érték el a MÁVSZ 2950-3 : 1999 szabványban előírt 2 luxot sem, de erről feltételezem munkatársai tájékoztatták Önt.

Mint jeleztük, a probléma összetett, mert az évek óta elmaradt ráfordítások okán a kandaláberek statikai állapota kritikussá vált, a korrodált kábeleken megnövekedett ellenállás miatt az izzók nem képesek teljesítményük leadására, és még sorolhatnánk.

Nos, e tűrhetetlen állapot első felvetésétől eltelt öt hónapban a munkatársaival folytatott informális beszélgetéseken túl a mai napig nem kaptunk hivatalos választ levelinkre, így arra sem, hogy kívánja a MÁV ZRt. vezetése kezelni ezt a helyzetet.

Azon túl, hogy a jelen állapot sérti a vonatkozó munkabiztonsági követelmény rendszert, a munkatársai által adandó válasz elmaradása udvariatlan, az együttműködési készség hiányára utaló magatartás.


Ezért, a fentiekre tekintettel, amennyiben 2011 február 10-ig továbbra sem kapunk elfogadható tartalmú tájékoztatást a probléma orvoslására vonatkozó elképzelésekről, úgy kénytelenek leszünk az OMMF és az NKH közreműködését igénybe venni – egy esetleg bekövetkező baleset konzekvenciáinak helyes megítélése okán – a Legfőbb Ügyészség egyidejű tájékoztatása mellett.

Addig is javasoljuk, hogy az állomás érintett körzeteiben, az elegyrendezésben résztvevők számára a MÁV ZRt. soron kívül szerezzon be fejpánttal ellátott, sisakra rögzíthető elemlámpát.

Budapest, 2011-01-21



Üdvözlettel:


Bárány Balázs Péter
alelnök



PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG



Bárány Balázs Péter úr,
alelnök
VDSZSZ Szolidaritás

Budapest
Ajtósi Dürer sor 27/A.
1146

Iktató szám: Gy.: 11-12/2011.

tárgy: Ferencváros pályaudvar,
Nyugati-rendező térvilágítása

Tisztelt Alelnök Úr!

A Ferencváros forgalmi csomóponton tapasztalható térvilágítási problémák megoldására az üzemeltetőkkel, karbantartókkal, felhasználókkal történt egyeztetés eredményeként meghatároztuk a feladatokat, melyeket az alábbiakban részletezünk:

Statikai vizsgálatok

A világítási problémákkal leginkább érintett terület a nyugati rendező-pályaudvar tolatási területe. A mindkét oldalon található fényvető tornyok statikai (állékonyosság) vizsgálata elkerülhetetlen és sürgős feladat. Az ügy fontosságára való tekintettel 2010-ben felkértük a Budapest Területi Központot a fényvető-tornyok statikai vizsgálatának elvégzésére. Információink szerint a MÁV IK Kft. a közeljövőben elvégzi azt. Ezután a szükséges rehabilitációkat tervezzük megtenni, melynek keretében a 35 és 45 méteres fényvetőtornyokat felújítjuk.

Tervezés

A folyamatban lévő statikai vizsgálatok mellett, felhasználva a rendelkezésre álló fényvetőtornyokat - akár újabb oszlopok telepítésével - a célzott végeredmény: olyan térvilágítási berendezés megterveztetése és kivitelezése, amely kielégíti az új európai térvilágítási előírásokat, ezzel biztosítva a területen a biztonságos munkavégzést a munkavállalók részére.

Kivitelezés

Felhívjuk a figyelmét, hogy a térvilágítási berendezés felújítása komplex feladat, mivel annak energiaellátó rendszerét is fel kell újítani. Tehát összetett beruházás elindítására és lefolytatására van szükség, melyre a forrást az ideai beruházás tervezetben elkülönítettük.


Egyetértünk Alelnök Úrnak azzal a megállapításával, hogy a megoldás nem tűr halasztást, de megjegyezzük, hogy az erőssármú szakterület a problémát már korábban feltárta és tett is intézkedéseket az ügy orvoslására, melyeket dokumentumok is igazolnak.

Budapest, 2011. február 8 -n

Üdvözléssel:


Sullay János
igazgató




Dr. Mosóczi László
Infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettes

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1087. Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím 1426. Budapest Pf. 98. Tel: 511-3354 Fax: 511-3307

A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság: CG 01-10042272



V D S z S z S z o l i d a r i t á s

Szolidaritás

1068 Budapest,
Benczúr u. 41.

Levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Telefon: (1) 351-11-11

Fax: (1) 344-67-70

Üzemi tel.+Fax: 01+13-29

216/2011

MÁV ZRt. Vezérigazgatóság

Dr. Mosóczy László
vezérigazgató-helyettes

Sullay János
igazgató

Budapest
Könyves Kálmán Krt. 54-60.
1087.

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr, Igazgató Úr!

A Ferencvárosi térvilágítási hiányosságokra adott válaszlevelüket - mint egy kötelezettség vállalást a problémák orvoslására – elfogadjuk.

Valóban összetett beruházás megindításáról van szó, de ennek ellenére örültünk volna, ha szerepel a levélben egy, a megvalósulás végső időpontjára utaló határidő.

Bízva abban, hogy az éjszakai munkavégzés e feltételében belátható időn belül pozitív változások lesznek, az előző levelünkben kilátásba helyezett hatósági értesítésektől egyelőre eltekintünk.

Budapest, 2011-02-14

Üdvözlettel:


Bárány Balázs Péter
alelnök





V D S z S z S z o l i d a r i t á s

1068 Budapest,
Benczúr u. 41.

Telefon: (1) 351-11-11

Fax: (1) 344-67-70

Levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Üzemi tel.+Fax: 01+13-29

Szolidaritás

219./2011

MÁV ZRt. Vezérigazgatóság

EBK. Főosztály

Dr. Debreczeni Katalin
Főosztályvezető

Budapest
Könyves Kálmán Krt. 54-60.
1087.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony, Kedves Kati!

A ferencvárosi térvilágítással kapcsolatos hosszas levelezésünk végeredményeként, Dr. Mosóczi és Sullay uraktól olyan tartalmú választ kaptunk, melyben vállalják a szükséges beruházások ez évi megindítását. / Legutóbbi levélváltásunkat e sorokhoz mellékelem. /

A tervezéstől a beruházás befejezéséig valószínűleg hosszú idő fog eltelni. Vezérigazgató-helyettes úrnak írott levelünkben kértük, hogy a probléma rendezéséig a kocsirendező, tolatásvezető munkakörökben foglalkoztatott munkatársainkat lássák el sisakra szerelhető lámpával. Ezúton szeretném a T. Főosztályvezető Asszony közreműködését kérni, hogy e egyéni védőeszköznek tekinthető beszerzésre minél előbb sor kerüljön! Megítélésem szerint a lámpák mennyiségét és értékét tekintve a közbeszerzési eljárás mellőzhető. A szóba jöhető eszköz kiválasztásában szeretnénk részt venni.

Talán túlzásnak tűnik, de véleményem szerint a fejlámpák izzójának színhőmérséklete jelentősen el kell hogy térjen a most használt kézi jelzésadó lámpákétól. / Pl. LED lámpa. / Gondolom ezt azért, nehogy a véletlenek szerencsétlen egybeesése folytán, egy ösztönös tagadó, vagy igenlő fejmozdulatot valamelyik távolban tartózkodó mozdony vezetője esetleg mozgásra felhatalmazó jelzésként értékeljen.

Budapest, 2011-02-14

Üdvözlettel:

Oroszi Rudolf

Oroszi Rudolf
munkavédelmi referens