



V D S Z S Z S z o l i d a r i t á s

1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 27/A.

Telefon: (1) 351-11-11

Fax: (1) 344-67-70

Üzemi tel.+Fax: 01+13-29

Szolidaritás

Dávid Ilona

Elnök-vezérigazgató

MÁV Zrt.

1087 Budapest

Könyves Kálmán krt. 54-60.

ikt: 1331/2012

Tárgy: Biztonság a Déli pályaudvaron

hiv: 955/T/2012

Tisztelt Elnök- Vezérigazgató Asszony!

A Déli pályaudvaron ez évben történt, közfeltűnést keltő, de hál' Istennek személyi sérüléssel nem járó baleset kapcsán kértem szíves segítségét, hogy a Biztonsági Igazgatóság által javasolt, a vágányhálózatot figyelő kamerarendszer mielőbb kiépülhessen, ezáltal csökkentve annak kockázatát, hogy az esetlegesen a biztonsági határjelzőkön túl tartózkodó szerelvényekbe, vonatmozgás, vagy tolatás során másik vasúti jármű beleütközzön.

Ön válaszában tájékoztattott arról, hogy a fentiekben említett rendszer még ez évben működni fog. Sajnos tagjaink panaszolták, hogy bár itt az év vége, híre-hamva a vasúti közlekedés biztonságát javító fejlesztésnek. Ráadásul a balesetek előfordulása gyakoriságának valószínűségét tovább növeli az a körülmény, hogy a tolatócsapat részére biztosított rádiók elavultak. Nemsokára 13 évesek, műszakilag, rendkívül elavultak, megérték a cserére.

A balesetek megelőzése érdekében, ismételten kérem, tisztelt Elnök-vezérigazgató asszony segítségét, a vágányfigyelő rendszer kiépítése és a rádiók cseréje ügyében!

Budapest, 2012. december 5.

Nagyrabecsüléssel:

Bárány Balázs Péter

alelnök